



Declaración de conformidad para equipos de radiofrecuencia

País: México

Autoridad Local : IFETEL



Números de registro

Por la presente, el fabricante en cuestión declara que los productos citados a continuación cumplen los requisitos básicos y otras disposiciones y leyes relevantes en el momento de la producción del vehículo,

Los sistemas de radiofrecuencia indicados a continuación no están disponibles en todos los mercados ni en todos los vehículos.

- a) Front-Radar (ACC):
- b) Front-Corner-Radar/Rear Radar (Intersection Assist/Side Assist)
- c) Sensores de radar para los sistemas de asis-tencia
- d) Sistema de apertura de puertas de automóvi-les, base y llave electrónica.
- e) Sistema de Bluetooth o WLAN/WiFi

Nota:

La versión de este suplemento pudo haber sido actualizada mientras tanto. Podrás encontrar la última versión en la siguiente página web:
www.audi.com/generalinfo

Se recomienda conservar este documento junto con el manual del propietario o dentro de este.

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1,
D-85045 Ingolstadt ©
08/2021 AUDI AG

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perju-dicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Números de registro	
Audi A1	<p>Ⓒ IFETEL: RLVHRS17-0286</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVVWFS17-2122-A1 (FS173NR)</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVHFFS20-1420 (FS173NPM)</p>
Audi A1, Q2, Q3 y Q3 SB	<p>Ⓒ IFETEL: RLVCOAR15-0008</p>
Audi A3 (AU37x), Q2, Q3	<p>Ⓓ IFETEL: RLVHFFS20-1418 (FS12P71M)</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVHFFS20-1339 (FS12A71)</p>
Audi A3 (AU38x)	<p>Ⓓ IFETEL: RCPHERS19-1701 (FS197)</p> <p>Ⓓ IFETEL: RCPHERS19-1678 (RSB19)</p>
Audi A3, y A3 (AU38x)	<p>Ⓒ IFETEL: RCPBOR18-1885</p> <p>Ⓒ IFETEL: RCPBOMR14-0766</p> <p>Ⓒ IFETEL: RLVHRS17-0286</p>
Audi A3, A4, A5, Q2, Q3, Q5	<p>Ⓒ IFETEL: RCPBOMR14-0922</p>

Números de registro	
Audi A4, A5, Q7	<p>Ⓓ IFETEL: RLVMAAK15-0258 (AK01)</p>
Audi A4, A5 y Q5	<p>Ⓒ IFETEL: RLVBOLR14-1873</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVAAK19-0285 (AK1A)</p> <p>Ⓒ IFETEL: RTIVWCO19-1185</p>
Audi A6, A7, A8, Q7, Q8, e-tron	<p>Ⓒ IFETEL: RCPAPR318-2005</p>
Audi A6, A7, Q7, Q8, e-tron	<p>Ⓒ IFETEL: RCPBOLR16-0518</p> <p>Ⓒ IFETEL: RLVDER316-2005</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVAAK17-1537 (AK2)</p>
Audi A8	<p>Ⓒ IFETEL: RLVBOLR14-1873</p> <p>Ⓒ IFETEL Número: RLVDER316-2005</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVAAK17-1537 (AK2)</p>
Audi TT	<p>Ⓒ IFETEL: RLVHELCT1-1185</p> <p>Ⓓ COFETEL: RLVHELCT1-1185</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVHFFS20-1338 (FS14P71M)</p> <p>Hella KGaA Hueck & Co</p>
Audi R8	<p>Ⓓ IFETEL: RLVHBC16-0682 (BCM2R)</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVAAUB819-0778 (B8N)</p> <p>Ⓓ IFETEL: RLVMAFB11-0657 (FBSB8)</p>
Audi R8	<p>Ⓓ IFETEL: RLVMAANS20-2191 (NSS)</p>